

# Lenovo T460S - Installations-Boot bricht bei 1/3 ab

Beitrag von „Moinsen1974“ vom 3. Oktober 2022, 23:51

danke apfel-baum

Gemacht getan und der gleiche Fehler...

Ich habe alle Versuche mit Big Sur gemacht.

Monterey hatte ich einmal probiert und es war der gleiche Ablauf...

Zu dem NVMe Thema habe ich noch etwas anderes gefunden:

[Kernel Panic NVMe](#)

Vielleicht sollte ich eine andere SSD versuchen?

NVRAMReset hat nichts geholfen...