

# Ryzentosh MSI

**Beitrag von „Aluveitie“ vom 5. Oktober 2022, 12:34**

MSI 500 Boards verursachen PCIe Probleme mit Monterey auf neueren BIOS Versionen. Da du ein Zen 2 hast, könntest du auf eine alte BIOS Version (bevor Zen 3) downgraden und probieren.