

**Erledigt**

## **AQUANTIA 10 Gigabit Lan Port "Tot"**

**Beitrag von „jan2000“ vom 6. Oktober 2022, 16:45**

Ich habe nun auch eine AQC107 aus einer Lenovo Workstation hier, die nicht laufen will.

Debug 02:00.0

Hersteller: 0x1D6A

Device: 0x07B1

Sub Vend.: 0x17AA

Sub Device:0x1047

Device Name: AQC107 NBase-T/IEEE 802.3bz Ethernet Controller

Karte wird also als PCI Gerät erkannt, aber nicht unter MacOS geladen. Muss man hier eventuell andere Parameter patchen als bei anderen Karten (ASUS etc.)? Der Controller sollte ja identisch sein..?

Danke!