


IntelAX200 OpenIntelWireless Airdrop funktioniert nicht... Mac OS 12.5.X

Beitrag von „Antic“ vom 7. Oktober 2022, 01:48

[Zitat von OSX-Einsteiger](#)

[apfel-baum](#)

Er muss das hier machen Kernel/Force



Enabled true/yes

Alles anzeigen

Unter Force ist leider nichts dabei... was mach ich falsch Also keine Untertabelle

[Zitat von apfel-baum](#)

ok, dann sei es so 😊

Ig 😊

USB Mapping gemacht vorher schon. Es handelt sich so oder so um eine PCIE Karte (Asus AX 3000)