

Ryzentosh MSI

Beitrag von „xoomx“ vom 7. Oktober 2022, 09:33

[Zitat von Aluveitie](#)

MSI 500 Boards verursachen PCIe Probleme mit Monterey auf neueren BIOS Versionen. Da du ein Zen 2 hast, könntest du auf eine alte BIOS Version (bevor Zen 3) downgraden und probieren.

Hallo, woher weiß ich, welche Version des BIOS Zen 2 hat?