


Umsetzung prüfen

Boot-Probleme auf T460 nach Warmstart

Beitrag von „Arkturus“ vom 8. Oktober 2022, 22:53

ich bin mir jetzt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sicher, das auf dem alten T470 (identisch mit dem Neuen) der BlueToolFixup.kext für die Probleme sorgte und den Bootvorgang zum Stillstand brachte. Außerdem fehlte der SMCPProcessor.kext. Das Alles wurde z.T. durch NVRAM Reset kompensiert, aber am Ende des Tages waren die o.g. Kette immer am Stillstand beteiligt. Nur wenn BlueTooFixup.kext deaktiviert wird, funzt der Boot wieder. Weitere Tests sind notwendig. Derzeit befinde ich mich auf der neuen KingSpec 512 GB NGFF. Was auf NVMe passiert, muss ich noch testen. [MacPeet](#)

Welche Rolle spielt die Reihenfolge der Kexte?



Edit: bei BCM94360ng ist der BlueToolFixup.kext gar nicht erforderlich. BT funzt ohne.