

# Intel HD 4000 will nicht...

**Beitrag von „a1k0n“ vom 9. Oktober 2022, 21:06**

Der HM77 Chipsatz stimmt aber? Manche Hersteller hatten damals einen Mix aus Sandy/IvyBridge gemacht.

Dann benötigt man einen zusätzlichen Eintrag als PciRoot(0x0).....

Ist nur so ein Gedanke 😊