

# Dell T3500 Clover Hackintosh Probleme

Beitrag von „Henninges“ vom 10. Oktober 2022, 08:02

leider nein, ist wie gesagt auch KEIN clover oder macOS spezifisches problem, eher das die veränderten werte nicht im bios gespeichert werden und bei jedem neustart durch die referenzwerte ersetzt werden.

es kann wie gesagt nicht an der CMOS batterie liegen, die habe ich bereits zweimal ausgetauscht...