

Boot-Probleme auf T460 nach Warmstart

Beitrag von „MacPeet“ vom 10. Oktober 2022, 23:31

Also, es gibt ja bei diesen Lenovo-Lappi's oft unterschiedliche Versionen, mit nur einem Akku oder eben mit zwei Akkus.

Wenn es ein Gerät mit internem Zusatzakku ist, dann sollte der auch unbedingt drin sein, denn dieser hat dann auch eine Funktion.

Allein schon der Batterie-Anzeige-Patch ist bei beiden Varianten unterschiedlich und vermutlich auch das ganze PowerManagement.

Durchaus möglich, dass Dir die Kiste dadurch zu heiß geworden ist, was dann auch den Verlust der TRANSCEND erklärt.

Wenn Du die Intel-Karte im NGFF-Slot durch eine BCM94360NG ersetzt, dann ändert sich doch aber der Device-Pfad der DSDT, bzw. der Hardware nicht.

Wenn dann der DeviceProperties-Eintrag von der Intel drin bleibt, noch dazu mit einer pci-device-Vorgabe, dann ist dies für die native ...NG natürlich mehr als hinderlich.

Für Debug-Log müssen natürlich auch die Haken gesetzt werden in der config.plist, aber dazu hast Du ja in beiden Threads schon Hinweise bekommen, wie auch hier von [OSX-Einsteiger](#)