

Phasenweise schnarchend langsames System seit SSD Wechsel

Beitrag von „maybegeek“ vom 13. Oktober 2022, 11:48

Moin,

P5 ist auf aktuellster Firmware, Füllstand ca. 50% bei 2TB Laufwerk.

Getestet: Welchen Weg das zu testen würdest Du empfehlen?

System ist frisch installiert aus dem neuesten Store Image (12.6 Monterey), Apps kommen aus dem AppStore sowie von einigen wenigen Quellen direkt vom Entwickler (z.B. VMware Fusion, Blender, Cura, Firefox).

Index ist fertig, sonst würde ja der mdworker Prozess den IO verursachen, der ist aber ruhig. Übliche Verdächtige wie photoanalysisd sind ebenfalls ruhig.

Laut Systembericht:

TRIM-Unterstützung: Ja

Oder muss da noch manuell was aktiviert werden?