

Phasenweise schnarchend langsames System seit SSD Wechsel

Beitrag von „maybeageek“ vom 13. Oktober 2022, 12:35

Alles klar, ich hab jetzt auch mal den im Guide erwähnten Wert von 4294967295 gesetzt. Ich beobachte und berichte.

Danke erstmal!

Edit: Da muss ich glaub ich gar nicht länger warten mit dem Beobachten. Der Boot hat etwas länger gedauert, vlt. so 15 Sekunden länger. Das System fühlt sich aber jetzt schon deutlich schneller an, die HDD LED ist öfter auch einfach mal aus. Die IO-Grundlast laut Aktivitätsanzeige ist von 5-30MB/s gesunken und ist teilweise auch mal einfach 0. Das Grundrauschen im unbenutzten Zustand ist unter 1MB wenn mal ein Prozess was macht.

Also, danke. Problem gelöst, denke ich.