

Fenvi t 919 unter Monterey kein Airdrop

Beitrag von „SchlepperFahrer“ vom 18. Oktober 2022, 23:14

Hab gestern die Fenvi t919 Netzwerk/Bluetooth Karte in meinen Hackintosh eingebaut.

Wlan und Bluetooth funktioniert unter Windows. Aber im Monterey funktioniert nur Wlan.

Bluetooth kann ich einschalten ,aber ohne Wirkung.

Es funktioniert kein Airdrop in beide Richtungen nicht. Den AirportBrcmFixup.kext habe ich schon vor dem Karteneinbau mit in die Kexte eingebunden.

Unter Ocat habe ich auch schon ein Kext update durchgeführt so das alles grün bzw auf dem aktuellen Stand ist.

Ich habe auch den Port am Board für Bluetooth an einem funktionierenden USB Anschluss getestet. Ging auch nicht.