

Fenvi t 919 unter Monterey kein Airdrop

Beitrag von „SchlepperFahrer“ vom 19. Oktober 2022, 23:37

Brauche definitiv nochmal Hilfe.

Über das USB Mapping den Port zu deklarieren bekomme ich nicht hin.

Ist mir schlicht zu schwer.Habs mir paar mal durchgelesen krieg es nicht auf die Reihe.

Jetzt versuche ich die plist von der usbmap.kext zu bearbeiten.

Wie bearbeite ich die am einfachsten über Windows oder über Mac ???

Ich bekomme sie zb über Mac mit dem plist Editor auf.Bei mir sieht das aber ganz anders aus.Welcher Port ist es den jetzt in der plist ?

Habe im Moment überhaupt keinen Plan.

Ps.

update von meiner Seite .Jetzt läuft alles.Habe es hinbekommen.Das USB Mapping über Windows nochmal neu gemacht.Mein Sohn hat mir dabei geholfen.Ich hatte da wirklich keinen durchblick mehr.

Wie gesagt das USB Mapping auf interal gestellt und fertig.Keine weiteren kexte benötigt.Alles gut.

Vielen Dank für eure Unterstützung