

# Open Core 0.8.5 Update Bitte um Hilfe

Beitrag von „McDaniel“ vom 21. Oktober 2022, 20:25

McDaniel (Hackintosh Neuling)

Ich begrüße alle im Forum, und stelle zum ersten Mal eine Anfrage an das Forum.

Daten vom 1. Versuchs Hackintosh

ASUS (M5A99FX PRO R2.0) AMD 3+ (ab 2012)

CPU AMD FX-FD8320

RAM NANYA DDR3 2x4GB

GPU Gigabyte GT1030 GV-N1030D4-2GL Grafikkarte (2GB,GDDR4)

SSD Samsung 850 EVO 250GB

PC Monitor Samsung S24D300H

Aus dem Beitrag von Gordon-1979 Asus M5A99X EVO R2.0

12. Dezember 2020.

EFI.zip aus OpenCore 0.6.4 und macOS Catalina 10.15.5

Nun zum Problem: Update auf OpenCore 0.8.5 auf einem Probe/Versuchs USB-Stick, aber kein Start des OpenCore Bootloader. Es ist nur ein kleiner Eingabe-Strich zu sehen, und keine Reaktion auf irgendeine Taste.

Verwendet habe ich OCAuxiliaryTools, ProperTree, OCConfigCompare alles in Windows bearbeitet.

OCConfigCompare hat dann diese Meldungen angezeigt.

(Meine PC-Kenntnisse sind eingeschränkt. Kenntnisse im Dualboot mit Linux Mint. Ausführungen nach Anleitung gelingen auch.)

Eine Meldung nach 4. Select Local User Config.plist

4. Wählen Sie Local User Config.plist aus

Und eine Meldung nach 7. Compare (will use latest Sample.plist if none selected)

7. Vergleichen (wird die neueste Sample.plist verwenden, wenn keine ausgewählt ist)

Leider weiß ich nicht, was das alles zu bedeuten hat. Die Suche im Internet nach diesen Meldungen war erfolglos. Die Pfade z.B Kernel ? Block finde ich noch, aber die anderen Meldungen verstehe ich einfach nicht mehr. Irgendetwas muss ich

eintragen, aber was, wie und wo ?????

Vielleicht kann mir einer aus dem Forum helfen. MfG McDaniel