

HP Elitebook x360 1030 G2 mit Clover

Beitrag von „schlechtwetter“ vom 23. Oktober 2022, 12:23

Hallo [OSX-Einsteiger](#) 😊

Wahnsinn, deine Hilfsbereitschaft, die Du mir hier geboten hast.

Im Bios war bereits VT-d und VT-x deaktiviert. Ich habe nun die neue Config.plist eingespielt.

Der Bootvorgang bricht an der selben Stelle wieder ab (bzw. das Bild friert an der selben Stelle wieder ein). ->siehe Anhang

Aber soweit wie jetzt, war ich bisher noch nie (dank deiner Hilfe 😊)

Um W-LAN nutzen zu können, musste ich bisher nach dem Booten manuell "Heliport" starten (und jedes Mal aufs Neue das W-LAN-PW eingeben)

Was könnte ich noch tun?

p.s.: Und noch mal vielen Dank, für das, was Du hier alles für mich getan hast.