

**In Arbeit**

## **Apple Adapter FireWire800 auf Thunderbolt2 Treiber lädt nur bei Warm-Start**

**Beitrag von „Flynn\_LG“ vom 25. Oktober 2022, 00:00**

Danke für deine Antwort [bluebyte](#)!

Das Ding ist, dass wenn der Rechner warm gestartet ist und das Saffire Pro 24 Audio-Interface erkannt wird, HotPlug/HotSwap einwandfrei funktionieren. Daran kann es also nicht liegen? Außerdem wird die Karte bei jeden Start - warm als auch kalt - korrekt erkannt, nur nicht das Audio-Interface, egal ob schon beim Start dran oder erst später angesteckt.