

Bios Delay

Beitrag von „MPC561“ vom 25. Oktober 2022, 17:07

[Zitat von JoeMacFox](#)

als nächstes werd ich das BIOS neu flashen (vielleicht hilft ja das)

Ich hab mit dem Board auch so einige Probleme mit dem Bios und oftmals hilft ein Bios Reset nicht das irgendwelche Werte wieder auf standard gesetzt werden. Es hilft wirklich nur eine andere Bios Version flashen weil das Layout der gespeicherten Bios Werte sich dann ändert und beim nächsten Start werden wirklich diese Werte neu initialisiert. Das Problem habe ich nicht nur mit diesem Gigabyte Board sondern auch mit 2 anderen...

Sprich versuchs mit dem älteren Bios, nicht dem aktuellsten. Wenn ich mich recht enstinne haben die bei einer neuen Version Sicherheitsfeatures (encapsulation) eingebaut, die dazu führen das Du nicht mehr auf alte Bios Versionen zurück kommst.