

Z590 Vision D - Opencore 0.8.5 bootet nicht

Beitrag von „Hecatomb“ vom 27. Oktober 2022, 23:16

Wieso hast du 2x unter Device Property ein LAN Controller mit verschiedenen PCIe Adressen stehen? Eventuell gibts deshalb Komplikationen ???