

## Zwei ungleiche Lenovo T440s ?

Beitrag von „griven“ vom 28. Oktober 2022, 16:43

Vergleich mal die [Bios Einstellungen](#) und die Bios Version beider Geräte ich tippe darauf das bei dem zweiten T440s vermutlich irgendeine Einstellung nicht passt (sehr wahrscheinlich bzgl. Secure Boot)...