

# RX560 zu laut - Undervolting?

Beitrag von „user232“ vom 29. Oktober 2022, 19:07

Hab jetzt

```
amdvbflash -unlockrom 0
```

```
amdvbflash_win_3.31>amdvbflash.exe -p -fa -fp 0 239692.rom
```

dann kommt folgende Meldung, Romfile ist definitiv vorhanden, hat es ja auch durch TAB-taste selbst erkannt

Code

1. C:\Windows\System32\amdvbflash\_win\_3.31>amdvbflash.exe -p -fa -fp 0 239692.rom
- 2.
3. AMDVBFLASH version 3.31 EXTERNAL, Copyright (c) 2021 Advanced Micro Devices, Inc.
- 4.
- 5.
6. File 239692.rom not found.
- 7.
- 8.
9. ERROR: 0FL01