

RX560 zu laut - Undervolting?

Beitrag von „LetsGo“ vom 30. Oktober 2022, 12:01

Falls du trotzdem noch einen Versuch starten möchtest kannst du folgende VBIOS versuchen, da deine Karte die device-id 0x67EF hat.

<https://www.techpowerup.com/vg...apphire-rx560-2048-170929>

<https://forum-en.msi.com/index...x-2g-oc-available.324630/>

Möglicherweise lassen sich die zwei flashen.