

# RX560 zu laut - Undervolting?

Beitrag von „user232“ vom 30. Oktober 2022, 18:27

hab das jetzt mal so ergänzt, passt das so?

Code

1. `-v keepsyms=1 igfxonln=1 igfxagdc=0 debug=0x100 alcdelay=1000 alcid=13 igfxfw=2 - igfxlspcon`

PciRoot war schon so wie hier als Screenshot eingestellt, hab nur DP, kein HDMI

