

# Gigabyte Designware X299 Freeze nach Bios Update

Beitrag von „DSM2“ vom 30. Oktober 2022, 19:20

Grundsätzlich würde ich ohne die EFI angeschaut zu haben eher auf die Kühlung (abschalten unter Last) oder [Bios Settings](#) schließen... (Zu wenig Spannung oder grundsätzlich fehlerhaftes Overclocking/XMR Profile etc) Kann mir am Mittwoch mal die EFI anschauen.