

# Gigabyte Designware X299 Freeze nach Bios Update

Beitrag von „Steverayxx“ vom 30. Oktober 2022, 20:30

XMR Profile hatte ich abgeschaltet, weil das zu tatsächlich für noch mehr Abstürze ganz zu Anfang verantwortlich war. Kühlung war schon auf Maximum gesetzt. Laut Monitor war die CPU nicht über 90 Grad

Wie ich gerade herausgefunden habe komme ich nicht mehr ins alte Bios zurück Sprich ich muss den Fehler mit dem aktuellen Bios richten. 😞

Grundsätzlich startet der Rechner, lädt Big Sur, Initialisiert alle Thunderbolt Interfaces, aber nach ca zwei Minuten schaltet er komplett ab, egal was ich nutze ...

Danke fürs Schauen