

Gigabyte Designware X299 Freeze nach Bios Update

Beitrag von „GoodBye“ vom 31. Oktober 2022, 15:47

[KungfuMarek](#) [Steveryayxx](#)

Festknallen kann auch Kontraproduktive sein wegen "Bendig" vom Mainboard.....

Nach Fest kommt locker und so, aber ich würde auch mal den CPU Cooler und die Befestigung etc. auf korrekten Einbau Prüfen, 90 Grad ist schon zu viel.

Alphacool Eisbär 420 sollte eigentlich genug Kapazitäten haben um nicht auf 90Grad zu kommen, ist WaPu an einem dafür geeignetem Anschluss am Board verbunden und im Bios so eingestellt ?

