

Gigabyte Designware X299 Freeze nach Bios Update

Beitrag von „kaneske“ vom 31. Oktober 2022, 15:47

Möglich ist es, aber ein LGA Sockel, mit guter Mechanik IMHO. Vielleicht nicht unbedingt schlechter Kontakt, vielleicht aber auch Schmutz drunter, kann sein ja.

WLP oder Hitze, sprechen gegen den direct OFF bei anderem OS, wenn Catalina ja läuft.

Ich tippe auf Kernel Quirks die nicht mehr passen zum BIOS.