

Gigabyte Designware X299 Freeze nach Bios Update

Beitrag von „Steverayxx“ vom 31. Oktober 2022, 15:52

bei Catalina läuft aber auch kein thunderbolt, das ist ne EFI aus einem anderen Rechner und Big Sur kann ich von der Catalina EFI überhaupt nicht booten, war eigentlich nur ein Test ob die [Bios Settings](#) ok sind, hab aber auch kein Langzeit Test gemacht weil ohne Thunderbolt und ohne Update ist das eher ne Sackgasse