

Gigabyte Designware X299 Freeze nach Bios Update

Beitrag von „GoodBye“ vom 31. Oktober 2022, 16:19

[KungfuMarek](#)

bei meinen CPU Kühlern mit Backplate geht das sehr gut 😊

Da sind zwischen der Backplate und dem Board Gummi ringe, wenn ich die zu Stark anziehe verbiegt sich das Board und dann kann es durch das Bending zu einigen Problemen kommen, Ram Riegel nicht richtig im Slot es gibt auch Leute die Haben ihre CPU verbogen usw.

Zu locker ist natürlich auch Sch... 😊

[Steverayxx](#)

bei den kürzlichen Bios Updates zu einigen MoBo´s gab es Probleme die aber eher bei den Z690ern aufgetreten sind wegen MAT (Memory Adress Translation)

Aus meiner Erinnerung heraus meine ich aber das es dann beim Booten schon zu Problemen kam.

Ich würde mal die TB4 Unterstützung komplett deaktivieren sowie die Devices mal abhängen. Wenn er dann Lläuft

USW.