

Gigabyte Designware X299 Freeze nach Bios Update

Beitrag von „Steverayxx“ vom 31. Oktober 2022, 21:34

VT-D ist disabled

Fehlermeldung ist:

The system has experiences a boot failure possible due to incorrect configuration. Previous Settings in BIOS may not be compatible with current hardware state

Current CPU Speed: 3800.86MHz (egal was ich im BIOS eingestellt habe, es kommt fast immer dieser Wert)

Current BLK: 100.0 MHz

Current Memory Speed: 2133.33 MHz (egal ob ich auf Auto oder XMP Profile eingestellt habe, es kommt fast immer dieser Wert)

abgestöpseltes Lan macht keinen Unterschied