

## Zwei ungleiche Lenovo T440s ?

Beitrag von „grt“ vom 1. November 2022, 08:22

ich seh bei den bioeinstellungen schon einen knackpunkt, einen weiteren vermute ich:

1. boot-> uefi only (oder mindestens first) csm bleibt auf yes//
2. guck unter security/execution prevention. das muss dringend auf enabled stehen