

In Arbeit

Apple Adapter FireWire800 auf Thunderbolt2 Treiber lädt nur bei Warm-Start

Beitrag von „Flynn_LG“ vom 1. November 2022, 11:32

Hey [atl](#), vielen Dank für deinen Beitrag!

Interessant, da mein Board Thunderbolt3 auch nativ unterstützt, aber soweit ich weiß nicht direkt die Titan Ridge - wahrscheinlich war das Glück mit der Board-Wahl nicht auf meiner Seite 😊 Jedenfalls habe ich das Audio-Interface jetzt via FireWire PCIe Erweiterungskarte angeschlossen und es wird immer direkt erkannt. Ist wahrscheinlich eh der bessere Weg um FireWire am Rechner zu ermöglichen. Jetzt sind aber noch andere Probleme mit dem Audio-Interface dazukommen, welche wahrscheinlich von Haus aus von MacOS kommen (siehe [Problem mit FireWire Audio-Interface von Focusrite "Saffire Pro 24"](#)). Mal sehen wie sich das Thema entwickelt, weil sonst eines neues Audio-Interface her muss, obwohl das andere noch einwandfrei funktioniert.