

Bluetooth nicht aktiv auf Ventura

Beitrag von „griven“ vom 1. November 2022, 11:45

Wenn ihr den nutzt dann habt Ihr sicher die BluetoolFixup.kext auf die aktuelle Version gebracht und auch darauf geachtet das der geladen wird? Unter den USB Devices taucht das BT Modul auf (Portmapping in Ventura vielleicht anders oder für Ventura ein anderes SMBIOS gewählt als vorher)? Bluetooth ist bei mir auf keinem meiner Rechner ein Problem von daher es geht selbst mit älteren BT Lösungen unter Ventura (im T430 und im Yoga werkelt bei mir eine DW1550 und im Desktop irgendwas entsprechendes)...