

# Gigabyte Designware X299 Freeze nach Bios Update

Beitrag von „GoodBye“ vom 2. November 2022, 09:19

[Steverayxx](#)

[kanske](#)

btw.:

Ich hatte genau die Reaktion mal auf eine Samsung PM991 NVME in einem HP 800 G4 auch wenn die nur Parallel eingebaut war und auch nur bei BigSur..... ob das jetzt genau 2 Min. wahren kann ich nicht sagen, aber ich dachte auch da ist ja nur Windows drauf, als die ausgebaut war ist das nicht mehr aufgetreten.

Eine andere NVME in dem Platz hat auch keine Probleme gemacht, und das ist auch erst nach dem [Bios Update](#) im August ca. aufgetreten weil ein Windows security Patch ohne das [Bios Update](#) eine Fehlermeldung produziert hat und sich nicht installieren lassen wollte.