

Bluetooth und Ventura mit drei noname-dongles [gelöst, aber mit Zusatzkosten verbunden]

Beitrag von „MPC561“ vom 2. November 2022, 11:32

[Zitat von hObelware](#)

für Ventura mußst du aber auch die Kombination BrcmBluetoothInjector.kext/BrcmFirmwareData.kext/BrcmPatchRAM3.kext (in dieser Reihenfolge) aus BrcmPatchRAM bei acidanthera verwenden (da > 10.15 und später) .. das finde ich in Deiner Config nicht

Wirklich? Ich hab die Systeme nur auf Monterey aktuell wo die Stick drin sind und da reicht BluetoothInjector Kext. Zumindest mit meinem Dongle.