

Gigabyte Designware X299 Freeze nach Bios Update

Beitrag von „Steverayxx“ vom 2. November 2022, 15:42

[kaneske](#) ok ich probier die EFI gleich, habe aber wenigstens einen der Verursacher gefunden

Wenn ich den Rechner mit der Ursprungs EFI boote und rechts oben hinten kein USB Kabel drin habe, läuft der Rechner und auch Thunderbolt und Audio jedenfalls jetzt mal ne Stunde ohne Absturz. Stecke ich da ein Kabel während dem Betrieb ein stürzt der Computer ab, als hätte ich ne Reset Taste gedrückt

Warum das jetzt geht, wo ich gestern schon mal alle Kabel raus hatte und nur vorne maus und Tastatur drin hatte, keine Ahnung. Allerdings habe ich gestern auch einmal alle Rams und Graka raus und wieder eingesetzt, könnte auch geholfen haben. Bleibt ein bisschen ein Mysterium.

Möglicherweise hat das [BIOS Update](#) irgendetwas mit den USB Ports gemacht. Würde das USB Port Mapping nochmal neu machen, vielleicht löst das Problem das ja, denn auf alle USB Port hinten kann ich nicht verzichten. Macht man das USB Mapping immer noch mit USBinjectall und Ports aufschreiben oder inzwischen anders?

Sonst noch etwas was ich bei USB bedenken müsste, was ein [BIOS Update](#) verursachen kann?