

Dell Optiplex 7020 SFF, OpenCore 0.8.5, OSX Catalina (10.15.7)

Beitrag von „der-mathias“ vom 2. November 2022, 18:33

So, die kexte sind mal aktualisiert, Fehler soll es angeblich auch keine mehr in meiner config.plist geben laut den OC AuxiliaryTools.

Die Sache mit den Quirks und "Dell" ... nun ja, ich habe es jetzt mal so eingestellt, aber es steht ja auch eindeutig im Dortania-Guide, dass die Bildchen evtl. nicht aktuell sind und man den Text drunter lesen sollte. Nun ja, da steht aber halt Dell "LAPTOPS" ... und da dachte ich: hab ja keinen Laptop.

Den "framebuffer-stolenmem" habe ich mal aus dem optihack-guide (bzw. dess EFI) auf 00000004 gesetzt.

Den "framebuffer-fbmem" habe ich mal aus dem optihack-guide (bzw. dess EFI) auf 00000003 gesetzt.

Allerdings habe ich nicht den hauch einer Ahnung, wie diese Werte zu Stande kommen ... auch der Link im Dortania-Guide zum FrameBuffer Patching guide ist für mich nicht so arg erhelled.

Wie kommt man laut Dortania beim `framebuffer-stolenmem` von 00003001 auf 19MB?

Und aus der Restart-Schleife komme ich beim Booten vom USB stick immer noch net raus ... ausserdem schaffe ich es immer noch net, die UEFI hacks vom opti-guide zu machen, weil ich in dieses Boot-menu gar net komme, weil ich es nicht zu sehen bekomme. Himmel, so schwer kann es doch gar net sein. 😊