

# Gigabyte Designware X299 Freeze nach Bios Update

Beitrag von „Steverayxx“ vom 2. November 2022, 19:24

also am USB Mapping liegt es wohl nicht

wohl aber dass ich aus irgendeinem Grund die beiden SSL USB Geräte (UC1 und UF8) beim Booten nicht im Rechner stecken lassen kann (egal wo sie drin stecken), wenn die beim Booten drin sind funktioniert die Audio Ausgabe nicht und nach ein paar Minuten schmiert der Rechner ab

stecke ich sie nachher an, läuft es

das war jetzt noch kein hardcore Langzeit Test aber der Unterschied ist sofort bemerkbar und läuft mal ne Stunde ohne Absturz (ich lad nachher mal ne Session die den Rechner fordert und dann schauen wir mal wie er sich verhält)

erklärt das ganze Theater nur nicht wirklich und auch nicht was das mit dem [BIOS Update](#) zu tun haben sollte ...oder sie haben im BIOS etwas mit den USB Ports gemacht was sich mit den SSL Geräten nicht mehr versteht, wär aber doch seltsam ...

[kaneske](#) cool wusste nicht dass es auch Spezial BIOS auf Anfrage gibt,