

Gigabyte Designware X299 Freeze nach Bios Update

Beitrag von „Steverayxx“ vom 2. November 2022, 20:59

ja klar schon verstanden wusste nur nicht dass das überhaupt geht

Die USB Teile von SSL funktionieren einwandfrei am AIR und zudem werden die inzwischen in fast jeden Studio auf der ganzen Welt genutzt, kaum vorstellbar dass die der Grund sind (und die funktionieren ja schon zuvor)

ReleaseUSBOwnership steht auf no

XHCI steht in der Ursprungsversion auf yes (sollte der nicht auf no stehen?)

andere Frage noch: der Rechner "vergisst" immer das Startlaufwerk obwohl ich es mit ctrl im OS picker Menu markiert habe, kann ich das noch anders fixieren?