

Gigabyte Designware X299 Freeze nach Bios Update

Beitrag von „Steverayxx“ vom 2. November 2022, 22:02

ok danke

du hattest ganz zu Anfang mal erwähnt dass du denkst die CPU ist für die Abstürze vorm [BIOS Update](#) verantwortlich.

Ich habe mal ne Session mit vielen Spuren aufgemacht, um das zu kontrollieren und gesehen dass die CPU Temperatur zwischen 90 und 105 Grad schwankt. Mir hat man im Forum hier die AlphaCool Eisbär empfohlen, drum hab ich die da eingebaut und die läuft eigentlich ab 70 Grad schon volle Pulle.

Kann es sein dass die CPU nicht genug gekühlt wird und deshalb die Sessions mit voller Belastung instabil werden?

die Abstürze unter Volllast gibt es nach wie vor