

# Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „Teoligant“ vom 3. November 2022, 09:35

[Zitat von macdream](#)

Ein Update von OC geht häufig auch mit notwendigen Anpassungen an der config.plist einher. Kommt halt immer auf den Versionssprung an.

Was muss man genau an der *config.plist* denn anpassen? Wie geht da man am besten vor?

In meiner Unwissenheit, habe ich "einfach" Kexte und OC mit **OCAT** aktualisiert und es hat irgendwie funktioniert (aktuell OC 084 und macOS 12.6.1).

Nur: Inzwischen ist die Zeit, die der Computer zum Starten benötigt, auf fast 14 Minuten gestiegen. Und es kann nicht nur die "**Samsung 980 PRO 1 TB**" schuld daran sein.

Leider habe ich nicht die leiseste Ahnung, am welche Schraubchen ich drehen sollte.