

12700KF Boost Verhalten (unter 4GHz)

Beitrag von „kaneske“ vom 3. November 2022, 17:08

Moin,

mein Hacky ist auf aktuellem RC und heute nachdem ich den mal wieder angemacht habe stellte ich fest er geht mit der CPU Frequenz nicht über 4GHz.

Hat einer der Alter Lake User Ähnliches beobachtet?

Ich hab alles 3 mal kontrolliert. In Windows geht er sauber auf seine 4,8-4,9 MultiCore hoch, wie er soll.