

Gigabyte Designware X299 Freeze nach Bios Update

Beitrag von „kaneske“ vom 3. November 2022, 22:04

100+ Grad hatte ich mit den 10980ern seinerzeit mit besagtem 4x480er Loop ab 1.275V mit Input 1.9V bei hoher Loadline und Multi 48@All, alle Caps offen und SVID aus.

Alles unter 1.2V hat nie mehr als 80+ Grad erzeugt.

Gelid GC Paste, Cuplex Kryos Next...

420mm sollten 300-400W wegstecken ohne sich nieder zu legen.

Irgendwas machst du beim OC falsch [Steverayxx](#)