

Gigabyte Designware X299 Freeze nach Bios Update

Beitrag von „Steverayxx“ vom 4. November 2022, 20:55

ihr habt schon gelesen, dass ich im Vergleich zu vorher 10 Grad CPU Headroom dazugewonnen habe, (vorher hatte ich in meiner Testsession 103 Grad jetzt noch 93) aber wenn das noch besser sein sollte, probiere ich da gerne weiter, ihr habt da weit mehr Erfahrung als ich

ich bau morgen die Pumpe aus und mach die WLP neu und schau nochmal.

und ich setz noch alles auto um zu sehen was als Standard rauskommt, dann kann man das Problem weiter eingrenzen

edit:

Die Temperatur ist jetzt noch höher als vorher obwohl ich neue WLP drauf gemacht habe, alle Lüfter und Lüfterwege gereinigt habe.

ich geh mal davon aus das meine Pumpe defekt ist, ich komme auch ohne OC alles auf auto nicht unter 70 Grad und wenn ich mich recht entsinne hat sich beim Einbau das Rädchen das man im Fenster in der Pumpe sehen kann gedreht und das steht nun. Das ist alles viel zu heiss.

Meine ganzen anderen Rechner die rendern erreichen zwar auch 95 Grad (und rendern schon drei Jahre ununterbrochen) aber im Ruhezustand sind die 45 Grad und da komme ich nicht ansatzweise hin.

werd mal ne neue Pumpe kaufen und hoffen dass das wieder Normalzustand einkehrt