

Bios Delay

Beitrag von „JoeMacFox“ vom 4. November 2022, 16:23

Hallo zusammen,

gute Nachrichten: das Problem ist gelöst!

Hier die Details:

das Gigabyte Z390 M Gaming mainboard hat unter anderem einen USB-C Port. Dort habe ich einen USB-Hub von "TSUPY" dranhängen (ich habe damals keinen anderen gefunden, der ein Kabel mit mehr als 1m hat, und mein Rechner steht unter dem Tisch, ausserdem hat dieser Hub einen Slot für SD und einen für micro-SD Karten).

Dieser Hub verursacht das Problem.

An diesen Hub hab ich nicht mehr gedacht und deshalb viele Stunden mit anderen Tests verbracht 😊.

Das BIOS versteht sich anscheinend nicht mit diesem Hub und versucht mit ihm zu kommunizieren. Anscheinend gibt es nach 2Min einen Timeout und es wird gebootet.

Hub abgesteckt --> Maschine bootet sofort.

Vielleicht hat ja jemand mal ein ähnliches Problem 😊

Vielen Dank für all die guten Anregungen!