

# Big Sur auf Lenovo ThinkCentre M93P Tiny USB?

Beitrag von „marvin732“ vom 5. November 2022, 22:26

Ich hab mittlerweile neuinstalliert und bin nun auf Mac OS Monterey,

Alles geht auch Grafik nur der USB Bluetooth geht nicht mehr.

es ist ein Aukru CSR 4.0 CSR8510 A10

<https://www.amazon.de/Bluetooth...-kompatibel/dp/B00LSGUBLI>

USB\VID\_0A12&PID\_0001&REV\_8891

EDIT:

Hat irgendwie doch geklappt mit diesen treibern

<https://github.com/acidanthera/BrcmPatchRAM>