


LAN mit Unterbrüchen

Beitrag von „MacPeet“ vom 6. November 2022, 14:47

"einbinden lassen" heißt, die habe ich damals entwickelt und die sind bereits im Release drin.

Wie man seine Clover-config.plist mit CloverConfigurator öffnet und speichert sollte man wissen.



Bei Dir ist Audio-Inject 1 eingetragen. Man könnte im ACPI-Bereich auch noch den Haken bei FixHDA setzen.

Dann versuchst Du jeweils nacheinander alle diese ID's: 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 16, 17, 21, 25, 27, **28**, 29, **30**, 34, 35, 98, 99, 100, jeweils mit Neustart und schaut, was beim Audio geht.

Kannst auch zuerst die ID 30 testen, welche ich mal für z390 entwickelt habe, vielleicht geht die ja schon.

Dieses Testen der ID's musst Du schon selbst machen, denn dies geht schlecht aus der Ferne.