

Erledigt

T470 i5 7300U mit HD620 USB-Patching mit USBToolbox gelöst + Hardwarebeschleunigung

Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 6. November 2022, 19:13

[Zitat von Arkturus](#)

Wie ich fast vermutet habe, funktioniert jetzt nach mehreren Reboot die H264 nicht mehr. Unter 13.0 Beta 1 Freeze sofort, mit 11.7 (20G817) nach ca 30 sec.

Teste es mit diesen Einstellung ich weiss das das funktioniert 😊 weil getestet mit Skylake HD520 mit Ventura.

Key	Type	Value
plist	dict	
DeviceProperties	dict	
Add	dict	
PciRoot[0x0]/Pci[0x2,0x0]	dict	
AAPL,ig-platform-id	data	00001659
AAPL,slot-name	string	Internal@0,2,0
device-id	data	16590000
device_type	string	VGA compatible controller
enable-hdmi-dividers-fix	data	01000000
framebuffer-con0-enable	data	01000000
framebuffer-con0-pipe	data	12000000
framebuffer-con1-enable	data	01000000
framebuffer-con1-pipe	data	12000000
framebuffer-con1-type	data	00080000
framebuffer-fbmem	data	00009000
framebuffer-patch-enable	data	01000000
framebuffer-stolenmem	data	00003001
framebuffer-unifiedmem	data	00000080
hda-gfx	string	onboard-1
model	string	Intel HD Graphics 620

[DeviceProperties-HD_620.plist.zip](#)