

DW-1560 Broadcom BCM94352Z mit NGFF M.2 Schnittstelle

Beitrag von „lawa.robort“ vom 8. November 2022, 13:04

Leider klappte das **Wifi** bei mir **mit Monterey** nicht - Bluetooth funktionierte auf Anhieb. Ich habe die aktuellsten Kexts (AirportBrcmFixup V1.1.0 und BlueToolFixup/BrcmFirmwareData/BrcmPatchRAM3 V2.6.4) verwendet.

Ich musste aber das folgende Bootargument nutzen: **-brcmfixbeta**

--> **nun funktioniert Wifi ebenfalls!**