

Probleme mit Audiointerface Steinberg UR44 C unter Monterey

Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 9. November 2022, 20:40

Ich vermute auch das der Port schuld ist. Die Hardware müsste sonst auch ohne Asio drin sein. Zumindest im Hackintool. Ist ja hoch kompliziert von denen Treiber zu installieren. Bin ich mit meinen Apollos ja echt im Kindergarten gegen.