

Probleme mit Audiointerface Steinberg UR44 C unter Monterey

Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 10. November 2022, 12:27

[ozw00d](#) ich glaube das es würde nicht schaden wenn die Treiber einmal drin sind dort das Gerät fest einzubinden in den Device Properties. Checkt doch mal ob nach Install die Geräte sich bei jedem Start ändern oder gar garnicht erst auftauchen. eventuell mal nen anderen Port testen.